



Flange vista dal lato tastiera supporto bobine in basso posiz. fano

N. 2689 - Punti di taratura:

$OL = 0.2 \text{ MC}$ (regolare le indutt.).

$OM = 0.6 \text{ MC}$ (regolare le induttanze dalla parte del traversino);
 1.43 MC (regolare i compens.).

$OC2 = \text{pretarata.}$